


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.190 HOJA 1 de 1			
	GRILLETE GIRATORIO			CATEGORIA INSPECCIÓN IV			
PROCEDIMIENTO: PO-33	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	24	01	2026	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: #137	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 3/4"	CAPACIDAD: 3 TONELADAS					
Nº PARTE: 4024	IDENT Nº: 137-1	VIGENCIA: 12 MESES					
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>					
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>					
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>					
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>					
DETALLE DE INSPECCIÓN							
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> GANCHO DE PERNO DIAMETRO: 25 mm LONGITUD: 146 mm Nº DE IDENT: #137 </div>			
Detección de Fisuras		X					
Condición de Ojal		X					
Condición de Cuerpo		X					
Condición de Eje		X					
							
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709			SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº	9518		
				FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			
				FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com