	INFORME DE I.N.D	Nº 17.194
	RAMPA DE ELEVACION	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	PERFORMANCE S.R.L	FECHA:	26	01	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	DLS-341	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	---------	----------------------	---------------------

MARCA:	N/A	DIAMETRO:	N/A	LONGITUD :	N/A
PARTE N°:	4028	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N° IND:	#08

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709	SI
--	----


DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

--	--	--

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN
------------------------------	----------------------------	--------------------


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.194 HOJA 2 de 2 W.O.	
	RAMPA DE ELEVACION			

PROCEDIMIENTO: PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 26 01 2026
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: DLS-341	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--	------------------------	--



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/ NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com