	INFORME DE I.N.D	Nº 17.195
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO:	PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	26	01	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#141	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	SCANIA		MODELO:	N/A	DOMINIO:	NCL-936		
Nº PARTE:	4017/4027		IDENT Nº:	141	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTOS	
		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cola de Cadena		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terminal de Cable		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho Doble		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Principal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Auxiliar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Estaquera	141-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base de Malacate		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa de Malacate		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soporte de Rolo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinta Rueda	N/A		




Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTME-709;AWS D1.1	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBS: QUEDA RECHAZADA POR DETECTAR FISURAS EN EL CORDON SOLDADURA.


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	


CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.195 HOJA 2 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	


PROCEDIMIENTO:	PO-47	X	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	26	01	2026
----------------	--------------	----------	----------	----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#141	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	---------	-------------	----------------------	---------------------------



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.195 HOJA 3 de 3
	CAMIÓN GUINCHE	W.O.

PROCEDIMIENTO: PO-47	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 26 01 2026
-----------------------------	-------------------------------	-------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: #141	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------	--

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1		LEBUS	141-1			


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1			141-2	1 1/8				

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº
			FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com