

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.198 HOJA 1 de 1		
	TRINQUETE DE CARGA		CATEGORIA INSPECCIÓN		
PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	27	01	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
MARCA: KINEDYNE	DIÁMETRO: 3/8 - 1/2	CAPACIDAD:	9200 LBS		
IDENT Nº: 57-5	Nº PARTE: 4029	VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas	<input type="checkbox"/>		
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>		
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado del Eslabón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Perno del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP				PRECINTO Nº	
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com