


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.208 HOJA 1 de 1		
	GRILLETE OMEGA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: PO-33 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 29 01 2026				
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.				
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 3/4"	CAPACIDAD: 4 3/4 TONELADAS				
Nº PARTE: 4031	IDENT Nº: #59-2	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN			APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras			X			
Condición de Ojal			X			
Condición de Cuerpo			X			
Condición de Perno			X			
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-709				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº 9527			
			FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com