	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.217</b> HOJA 1 de 2
	<b>CUELLO DESMONTABLE DE CARRETON</b>	CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>

PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA: 03 / 02 / 2026
---	-------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #455	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
--	--------------	--

MARCA: <b>PATRONELLI</b>	DIAMETRO: <b>N/A</b>	LONGITUD: <b>N/A</b>
PARTE Nº: <b>4035</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	IDENT Nº IND: <b>N/A</b>

Inspección a metal limpio: <b>Arenado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Limpieza Mecánica</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: <b>Desarmado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Armado</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: <b>Secas</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Humedas</b> <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: <b>Desarmado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Armado</b> <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTME-709	<b>NO</b>
---	-----------

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBS: SE DETECTA FUSURA Y DEFORMACION EN OJAL DE PERNO DE VINCULACION, OJALES Y EN CORDONES DE SOLDADURA.

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 17.217

HOJA 2 de 2

CUELLO DESMONTABLE DE CARRETON

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO-01

CLIENTE:

MAXICON S.R.L

FECHA:

03

02

2026


PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
OP/ NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com