	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.220</b>
	<b>CIGÜEÑAL</b>	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>

PROCEDIMIENTO: <b>P.O - 01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>JUSTO OTERO E HIJOS</b>	FECHA: 04 / 02 / 2026
--	-------------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>JOH-421</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>
--	------------------------	--

MOTOR: <b>WAUKESHA</b>	Nº SERIE : <b>C-10986/3</b>	COMPANIA: <b>CAPEX</b>
Nº PARTE: <b>4037</b>	IDENT Nº: <b>JOH-421</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>

Inspección a metal limpio: <input type="checkbox"/>	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: <input type="checkbox"/>	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: <input checked="" type="checkbox"/>	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: <input type="checkbox"/>	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras		<input checked="" type="checkbox"/>
Brida de Montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Miñones Principal		<input checked="" type="checkbox"/>
Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	
Codos de Biela	<input checked="" type="checkbox"/>	
Apoyo de Cigüeñal	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobacion según procedimiento N° PO-01 ASTM E 797	NO
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBS: SE DETECTA FISURA EN MUÑÓN DE BIELA N°4

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com