



	INFORME DE I.N.D			Nº 17.224							
				HOJA 1 de 1							
CADENA				CATEGORIA INSPECCIÓN							
				IV							
PROCEDIMIENTO:	PO-35	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	06	02	2026		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	N/A		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.				
MARCA:	N/A		DIÁMETRO:	3/8"		LONGITUD:	6 MTS				
Nº PARTE:	4038		IDENT Nº:	#106-4		VIGENCIA:	12 MESES				
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>							
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>							
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>							
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>							
DETALLE DE INSPECCIÓN											
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO								
Detección de Fisuras		X		 							
Estado del Gancho		X									
Estado del Eslabón		X									
Estado de Perno de Gancho		X									
											
Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709				SI							
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS											
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP				PRECINTO Nº		10297					
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA							
				FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com