INFORME DE I.N.D

Nº 17.227

HOJA 1 de 1

GRILLETE OMEGA

CATEGORIA INSPECCIÓN: **IV**

PROCEDIMIENTO:	**PO-33**	X	CLIENTE:	**TRANSPORTE "EL PORTU"**	FECHA:	06 / 02 / 2026	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE GM END S.R.L.**	
MARCA:	CROSBY		DIAMETRO:	3/4"	CAPACIDAD:	4 3/4" TONELADAS	
Nº PARTE:	4039		IDENT Nº:	#13-3	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición de Ojal	X	
Condición de Cuerpo	X	
Condición de Perno	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTME-709	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 13437 FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com