



	INFORME DE I.N.D			Nº 17.234 HOJA 1 de 1		
	CADENAS			CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: PO-35 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE "EL PORTU"	FECHA: 06 / 02 / 2026				
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	IDENT Nº: #13-10	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.				
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 3/8"	LONGITUD: 6 MTS				
Nº PARTE: 4039	CAPACIDAD: N/A	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
EQUIPO UTILIZADO						
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030		
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030		
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026		
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>					
Estado del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>					
Estado del Eslabón		<input checked="" type="checkbox"/>				
Estado de Perno de Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>					
						
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709			NO			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
OBS: ESLABONES CON DESGASTE CRITICOS Y ESTIRADOS.						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº				
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com