	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.235</b>
	<b>CARRETON CUELLO DESMONTABLE</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>

PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA: 06 / 02 / 2026
---	-------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #455	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
--	--------------	--

MARCA: <b>PATRONELLI</b>	PATENTE: <b>ODY-128</b>	CAPACIDAD: <b>N/A</b>
PARTE Nº: <b>4040</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	IDENT Nº: <b>455</b>

Inspección a metal limpio: <input type="checkbox"/>	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: <input type="checkbox"/>	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>
Inspección con Partículas: <input type="checkbox"/>	Seca <input type="checkbox"/>	Humeda <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: <input type="checkbox"/>	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<b>X</b>	
ESTADO DE CUERPO	<b>X</b>	
ESTADO DE CUELLO	<b>X</b>	
ESTADO DE PERNO	<b>X</b>	



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709	SI
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 17.235

HOJA 2 de 2

CARRETON CUELLO DESMONTABLE

W.O.

PROCEDIMIENTO:

PO-01

x

CLIENTE:

MAXICON S.R.L

FECHA:

06

02

2026

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

#455

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NITUS/PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com