

		INFORME DE I.N.D			Nº 17.256		
		TRINQUETE DE CARGA			HOJA 1 de 1		
PROCEDIMIENTO: PO-34		X	CLIENTE: TRANSPORTE JMB		FECHA: 11 02 2026		CATEGORIA INSPECCIÓN IV
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		<input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA: KINEDYNE		DIÁMETRO: 7/8 - 1/2		CAPACIDAD: 9200 LBS			
IDENT Nº: #102-6		Nº PARTE: 4046		VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>				
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>				
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>				
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>				
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV		9296	61245	19/5/2025	19/5/2030		
YUGO		0586	61246	6/5/2025	6/5/2030		
EQUIPO UT1		202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026		
BOBINA AC-DC		1414	61248	21/5/2025	21/5/2026		
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026		
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN							
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras		X					
Estado del Gancho		X					
Estado del Eslabón		X					
Estado de Perno del Gancho		X					
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709				SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS							
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº	
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
						FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com