


	INFORME DE I.N.D		Nº 17.261 HOJA 1 de 1		
	GRILLETE OMEGA		CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: PO-33 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	13	02	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 7/8"	CAPACIDAD: 6 1/2 TONELADAS			
Nº PARTE: 4048	IDENT Nº: #078-1	VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras		X			
Condición de Ojal		X			
Condición de Cuerpo			X		
Condición de Perno		X			
					
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-709			NO		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
OBS: SE OBSERVA DESGASTE Y DEFORMACION.					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº			
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com