

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.269</b> HOJA 1 de 1																																									
	<b>GRILLETE OMEGA</b>		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>																																									
PROCEDIMIENTO: <b>PO-33</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA: <b>16</b> / <b>02</b> / <b>2026</b>																																										
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>305</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>																																										
MARCA: <b>CROSBY</b>	DIAMETRO: <b>1"</b>	CAPACIDAD: <b>8 1/2 TONELADAS</b>																																										
Nº PARTE: <b>4102</b>	IDENT Nº: <b>#305-2</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>																																										
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																										
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																										
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>																																										
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">EQUIPO UTILIZADO</th> <th style="width:25%;">Nº DE SERIE / LOTE</th> <th style="width:25%;">Nº DE CERTIFICADO</th> <th style="width:25%;">F. CALIBRACIÓN</th> <th style="width:25%;">F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>47622</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>61246</td> <td>6/5/2025</td> <td>6/5/2030</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>61239</td> <td>8/5/2025</td> <td>8/5/2026</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>1414</td> <td>61248</td> <td>21/5/2025</td> <td>21/5/2026</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																								
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622																																								
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																								
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																								
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																								
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																								
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																								
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																								
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width:10%;">APTO</th> <th style="width:10%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>					DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Condición de Ojal	X		Condición de Cuerpo	X		Condición de Perno	X																										
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																										
Detección de Fisuras	X																																											
Condición de Ojal	X																																											
Condición de Cuerpo	X																																											
Condición de Perno	X																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-709		<b>SI</b>																																										
<b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>																																												
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	13412																																									
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																								

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com