


|  |                                     |                         |                      |                                 |    |      |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|----|------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b>             |                         |                      | <b>Nº 17.271</b><br>HOJA 1 de 1 |    |      |
|  | <b>QUINTA RUEDA</b>                 |                         |                      | CATEGORIA INSPECCIÓN<br>IV      |    |      |
| PROCEDIMIENTO: <b>PO-30</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: <b>CAM SRL</b> | FECHA:               | 16                              | 02 | 2026 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE:  | <input type="checkbox"/>            | Nº PARTE: <b>4.102</b>  | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <b>BASE CLIENTE</b>             |    |      |
| MARCA: <b>JOST</b>   | DIÁMETRO DE ENGANCHE: <b>N/A</b>    | Nº DE PIEZA:            | <b>242449032B5</b>   |                                 |    |      |
| INTERNO: <b>#229</b>   | DOMINIO: <b>DUH-175</b>             | VIGENCIA:               | <b>12 MESES</b>      |                                 |    |      |

|                            |           |                                     |                   |                                     |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado   | <input type="checkbox"/>            | Limpieza Mecánica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input type="checkbox"/>            | Armado            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas     | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas           | <input type="checkbox"/>            |
| Condiciones de Entrega:    | Desarmado | <input type="checkbox"/>            | Armado            | <input checked="" type="checkbox"/> |


| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | 61245             | 19/5/2025      | 19/5/2030         |
| YUGO             | 0586               | 61246             | 6/5/2025       | 6/5/2030          |
| EQUIPO UT1       | 202000541886       | 61239             | 8/5/2025       | 8/5/2026          |
| BOBINA AC-DC     | 1414               | 61248             | 21/5/2025      | 21/5/2026         |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | 1/6/2021       | 1/6/2026          |
| MASA PATRON      | 864                | 45944             | 1/8/2023       | 1/8/2028          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN          | APTO                                | NO APTO                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Mecanismo  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno rey  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |           |
|---|-----------|
| Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709 | <b>SI</b> |
|---|-----------|

|  |                              |                            |                          |                    |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII US. PM. LP | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº              |                    |
|  |                              |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |                    |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.   |                              | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN |                          | FIRMA - ACLARACIÓN |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com