	INFORME DE I.N.D	Nº 17.335
	PERCHA PORTA VARILLA	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO: PO-44 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 26 / 02 / 2026
---	-----------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	--------------------	--

PESO PROPIO: 220 KG	LONGITUD: 4 MTS	CAPACIDAD: 1500 KG
Nº PARTE: 4114	IDENT Nº: #001	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Ojales	X	
Accesorios Adicionales	X	
Estado de Placa	X	
Estado de Varilla	X	


MEDIDA	CM
Longitud de Uña	N/A



Aprobación según procedimiento Nº PO-44 API 8 A, B, C; ASTM-709	SI
---	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	13417
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.335 HOJA 2 de 2	
	PERCHA PORTA VARILLA		W.O.	

PROCEDIMIENTO: PO-44 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 26 / 02 / 2026
---	-----------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	--------------------	--



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 13417
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com