	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.341</b>
	<b>CESTA DE BARQUILLA</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>

PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>ENAEX ARG. SRL INGENSA</b>	FECHA: 02 / 03 / 2026
---	--	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>N/A</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
--	--------------------	--

MARCA: <b>N/A</b>	DIAMETRO: <b>N/A</b>	LONGITUD: <b>N/A</b>
PARTE N°: <b>4118</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	IDENT N° IND: <b>#008</b>

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-E-709	NO
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBS: QUEDA RECHAZADA POR FISURAS Y DEFORMACIONES EN OJAL #088-1 Y SOLADURAS.

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 17.341

HOJA 2 de 2

CESTA DE BARQUILLA

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO-01

CLIENTE:

ENAEX ARG. SRL INGENSA

FECHA:

02

03

2026

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



*[Signature]*  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
OP/ NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com