

|  |                              |                                   |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b>      | <b>Nº 17.348</b>                  |
|  | <b>PERCHA PORTA BOLSONES</b> | HOJA 1 de 1                       |
|  |                              | CATEGORIA INSPECCIÓN<br><b>IV</b> |

|   |                                     |                       |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| PROCEDIMIENTO: <b>PO-44</b> <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: <b>JUSTO OTERO E HIJOS</b> | FECHA: 11 / 03 / 2026 |
|---|-------------------------------------|-----------------------|

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | EQUIPO: <b>N/A</b> | LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|--|--------------------|--|

|                       |                           |                           |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| MARCA: <b>N/A</b>     | LONGITUD: <b>1,10 MTS</b> | CAPACIDAD: <b>N/A</b>     |
| Nº PARTE: <b>4127</b> | IDENT Nº: <b>#440</b>     | VIGENCIA: <b>12 MESES</b> |

|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/>          | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado <input type="checkbox"/>        | Armado <input checked="" type="checkbox"/>            |  |
| Inspección con partículas: | Secas <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas <input type="checkbox"/>                      |  |
| Condiciones de Entrega:    | Desarmado <input type="checkbox"/>        | Armado <input checked="" type="checkbox"/>            |  |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | 61245             | 19/5/2025      | 19/5/2030         |
| YUGO             | 0586               | 61246             | 6/5/2025       | 6/5/2030          |
| EQUIPO UT1       | 202000541886       | 61239             | 8/5/2025       | 8/5/2026          |
| EQUIPO UT2       | 5020634            | 54354             | 23/8/2024      | 23/8/2025         |
| BOBINA AC-DC     | 1414               | 61248             | 21/5/2025      | 21/5/2026         |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | 1/6/2021       | 1/6/2026          |
| MASA PATRON      | 864                | 45944             | 1/8/2023       | 1/8/2028          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


| DESCRIPCIÓN          | APTO                                | NO APTO                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Ojal       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Gancho     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |    |
|---|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-44 API 8 A, B, C; ASTM-709 | SI |
|---|----|

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII US. PM. LP |                            | PRECINTO Nº _____<br>FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____ |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.   | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN                                  |