


|  |                         |                             |
|--|-------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b> | <b>Nº 17.519</b>            |
|  | <b>DAT 04</b>           | HOJA 1 de 2                 |
|  |                         | <b>CATEGORIA INSPECCIÓN</b> |
|  |                         | <b>IV</b>                   |

|   |                                   |                       |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b> | FECHA: 18 / 03 / 2026 |
|---|-----------------------------------|-----------------------|

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | INTERNO: <b>N/A</b> | LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|--|---------------------|--|

|                           |                                   |                                |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| MARCA: <b>PERFORMANCE</b> | CAP. CARGA: <b>150 TBG 2 7/8"</b> | CAPACIDAD: <b>14 TONELADAS</b> |
| PARTE N°: <b>4132</b>     | IDENT N°: <b>DAT:04</b>           | VIGENCIA: <b>12 MESES</b>      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Inspección a metal limpio: <input type="checkbox"/>            | Arenado <input type="checkbox"/>          | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: <input type="checkbox"/>            | Desarmado <input type="checkbox"/>        | Armado <input checked="" type="checkbox"/>            |
| Inspección con partículas: <input checked="" type="checkbox"/> | Secas <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas <input type="checkbox"/>                      |
| Condiciones de Entrega: <input type="checkbox"/>               | Desarmado <input type="checkbox"/>        | Armado <input checked="" type="checkbox"/>            |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | 61245             | 19/5/2025      | 19/5/2030         |
| YUGO             | 0586               | 61246             | 6/5/2025       | 6/5/2030          |
| EQUIPO UT1       | 202000541886       | 61239             | 8/5/2025       | 8/5/2026          |
| BOBINA AC-DC     | 1414               | 61248             | 21/5/2025      | 21/5/2026         |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | 1/6/2021       | 1/6/2026          |
| MASA PATRON      | 864                | 45944             | 1/8/2023       | 1/8/2028          |


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN                  | APTO                                | NO APTO                  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de estabilizadores    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Ojales             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de punto de elevacion | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |




|   |           |
|---|-----------|
| Aprobacion según procedimiento N° PO-01; ASTM E-709 | <b>SI</b> |
|---|-----------|

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

|   |                            |                          |       |
|---|----------------------------|--------------------------|-------|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NI US. PM. LP |                            | PRECINTO Nº              | 13433 |
|   |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |       |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.  | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |       |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

|  |                         |  |                                 |  |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b> |  | <b>Nº 17.519</b><br>HOJA 2 de 2 |  |
|  | <b>DAT 04</b>           |  | W.O.                            |  |

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b> | FECHA: 18 03 2026 |
|---|-----------------------------------|-------------------|

|                                |                    |  |
|--------------------------------|--------------------|--|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <b>0</b> | EQUIPO: <b>N/A</b> | LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|--------------------------------|--------------------|--|



|   |                              |                            |                    |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <br>GM E.N.D. S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII US. PM. LP | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº 13433  |
|   |                              |                            | FIRMA - ACLARACIÓN |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com