	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.528</b>
			HOJA 1 de 2
<b>CISTERNA DE ABASTECIMIENTO</b>			CATEGORIA INSPECCIÓN
			IV
PROCEDIMIENTO:	<b>PO-63</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>VIENTOS DEL SUR</b>
			FECHA: 20 03 2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE: 4.060
			LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
MARCA:	SAYI	MODELO:	N/A
		CAPACIDAD:	25 M <sup>3</sup>
INTERNO:	#978	DOMINIO:	AG-233-YC
		VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Inspección Visual int y ext.	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Tornamesa	X	
Estado de Perno Rey	X	
Estado de Hermeticidad	X	




Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1	SI
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBS: SE REALIZA CAMBIO DE MESA DE PERNO REY.


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com


	<b>INFORME DE I.N.D</b>	Nº <b>17.528</b>
	<b>CISTERNA DE ABASTECIMIENTO</b>	HOJA <b>2 de 2</b>
		w.o.

PROCEDIMIENTO:	PO-63	<input checked="" type="checkbox"/> X	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR	FECHA:	20	03	2026
----------------	-------	---------------------------------------	----------	-----------------	--------	----	----	------


PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	4.060	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	-----------	-------	----------------------	--------------------



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:						Milimetro (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,0	6,1	6,2	6,2	6,3	6,4	6,0
2	6,2	6,2	6,2	5,9	6,2	6,3	5,9
3	6,0	6,4	6,4	6,0	6,3	6,2	6,0
4	6,3	6,3	6,3	6,0	5,9	6,2	5,9
5	6,1	6,0	6,0	5,9	6,0	6,4	5,9
6	6,2	5,9	6,2	6,2	6,1	6,3	5,9
7	6,4	6,0	6,3	6,3	6,2	6,3	6,0
8	6,3	6,3	6,3	6,4	6,2	6,4	6,2
9	6,4	6,1	6,4	6,3	6,3	6,2	6,1



MARCA	JOST
CAPACIDAD	65 TONELADAS
Nº IDENT.	978-2
DIÁMETRO	
APROBADO	SI <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FECHA PUESTA EN VIGENCIA
		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com