

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.544																																									
	CAMION CON HIDROGRUA			HOJA 1 de 2																																									
PROCEDIMIENTO: PO-34 X		CLIENTE: CAM SRL		FECHA: 21 03 2026																																									
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>		Nº PARTE: 4.138		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																									
MARCA: MERCEDES BENZ		MODELO: AXOR		DOMINIO: AF-448-VN																																									
INTERNO: #351		DIAMETRO: N/A		VIGENCIA: 12 MESES																																									
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>		Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>		Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>		Humedas <input type="checkbox"/>																																											
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>		Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																											
DETALLE DE INSPECCIÓN																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">EQUIPO UTILIZADO</th> <th style="width: 10%;">Nº DE SERIE / LOTE</th> <th style="width: 10%;">Nº DE CERTIFICADO</th> <th style="width: 10%;">F. CALIBRACIÓN</th> <th style="width: 10%;">F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>19/5/2030</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>61246</td> <td>6/5/2025</td> <td>6/5/2030</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>61239</td> <td>8/5/2025</td> <td>8/5/2026</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>1414</td> <td>61248</td> <td>21/5/2025</td> <td>21/5/2026</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																									
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																									
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																									
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																									
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																									
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">APTO</th> <th style="width: 10%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X																										
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																											
Detección de Fisuras	X																																												
Estado de Cuerpo	X																																												
Detección de Fisuras	X																																												
Estado de Cuerpo	X																																												
																																													
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709				SI																																									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																									

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		N° 17.544 HOJA 2 de 2 W.O.	
	CAMION CON HIDROGRUA			
PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	<input type="text" value="21"/> <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="2026"/>	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="text" value="0"/>	EQUIPO: <input type="text" value="351"/>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<input type="text" value="BASE CLIENTE"/>	
MARCA: <input type="text" value="M"/> CAPACIDAD: <input type="text" value="11 TONELADAS"/> N° IDENT: <input type="text" value="351-1"/> APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PRECINTO: <input type="text" value="#13407"/> DIAMETRO: <input type="text" value="1 1/8"/>				
G.G				
DIAMETRO: <input type="text" value="7/8"/>	MARCA: <input type="text" value="CROSBY"/>	CAPACIDAD: <input type="text" value="6 1/2 TONELADAS"/>	N° IDENT: <input type="text" value="#351-2"/>	APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PRECINTO: <input type="text" value="#13420"/>				
G.O				
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO N° <input type="text"/>		FECHA PUESTA EN VIGENCIA <input type="text"/>
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com