



	INFORME DE I.N.D			Nº 17.551	
	GANCHO ELEVADOR DE VARILLA			HOJA 1 de 2	
		CATEGORIA INSPECCIÓN			
		IV			
PROCEDIMIENTO:	PO-19 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	GO SERVICES S.A	FECHA:	25 / 03 / 2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
MARCA:	OIL COUNTRI	MODELO:	N/A	CAPACIDAD:	35 TONELADAS
Nº PARTE:	4141	IDENT Nº:	#01	VIGENCIA:	12 MESES
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	
EQUIPO UTILIZADO					
	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	
GAUSIMETRO		#N/D	#N/D	#N/D	
LUXOMETRO UV	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
LUXOMETRO LUZ BLANCA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO			
Estado de fisura	X				
Estado de Asa	X				
Estado de Cuerpo	X				
Estado de Eje y Rodamiento	X				
Estado de Gancho	X				
Rosca tuerca	X				
Rosca perno	X				
COTA	MEDIDA				
A	62 MM				
B	42 MM				
C	85 MM				
Aprobación según procedimiento Nº PO-19 API 8 A, B, C			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº			
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.551 HOJA 2 de 2 W.O.		
	GANCHO ELEVADOR DE VARILLA				
PROCEDIMIENTO: PO-19 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: GO SERVICES S.A	FECHA: 25 / 03 / 2026			
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com