	INFORME DE I.N.D	Nº 17.552
	GANCHO ELEVADOR DE VARILLA	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO:	PO-19	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	GO SERVICES S.A	FECHA:	25	03	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	------------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	-----	----------------------	---------------------

MARCA:	BJ	MODELO:	N/A	CAPACIDAD:	31 TONELADAS
Nº PARTE:	4141	IDENT Nº:	#02	VIGENCIA:	12 MESES


Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
GAUSIMETRO		#N/D	#N/D	#N/D
LUXOMETRO UV	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
LUXOMETRO LUZ BLANCA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Estado de fisura	X	
Estado de Asa	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Eje y Rodamiento	X	
Estado de Gancho	X	
Rosca tuerca	X	
Rosca perno	X	

COTA	MEDIDA
A	62 MM
B	36 MM
C	85 MM




Aprobación según procedimiento Nº PO-19 API 8 A, B, C	SI
---	----


DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.552 HOJA 2 de 2 W.O.			
	GANCHO ELEVADOR DE VARILLA					
PROCEDIMIENTO: PO-19	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: GO SERVICES S.A	FECHA:	25	03	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com