


	<b>INFORME DE I.N.D</b>			<b>Nº 17.555</b> HOJA 1 de 1																																									
	<b>TRAILER VIVIENDA (LANZA Y OJAL)</b>			CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>																																									
PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA: <b>27 03 2026</b>																																											
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#T.V 01</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>																																											
MARCA: <b>TORMECAN</b>	DIAMETRO: <b>63 MM</b>	LONGITUD : <b>1,65 MTS</b>																																											
PARTE N°: <b>4142</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	IDENT N° IND: <b>#01</b>																																											
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>																																											
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>19/5/2030</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>61246</td> <td>6/5/2025</td> <td>6/5/2030</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>61239</td> <td>8/5/2025</td> <td>8/5/2026</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>1414</td> <td>61248</td> <td>21/5/2025</td> <td>21/5/2026</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																									
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																									
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																									
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																									
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																									
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																									
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Estado de cuerpo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><u>LANZA</u></p> <p>N° INT: #01 LONGITUD: 1,65 MTS</p> <p style="text-align: center;"><u>OJAL</u></p> <p>N° INT: #01 DIAMETRO: 63 mm MARCA: TORMECAN</p> </div>																																		
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																											
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
																																													
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-E-709			<b>SI</b>																																										
<b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>																																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																									

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.555</b> HOJA 2 de 2 W.O.	
	<b>TRAILER VIVIENDA (LANZA Y OJAL)</b>			
PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA:	27 / 03 / 2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>T.V #01</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>GRILLETE</b>                      Nº INT: #01-1                      DIAMETRO: 3/8"                      CAPACIDAD: 1 TON.                      MARCA: C.M                      PRECINTO: 7196</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>GRILLETE</b>                      Nº INT: #01-2                      DIAMETRO: 1/2"                      CAPACIDAD: 2 TON.                      MARCA: C.M                      PRECINTO: 7194</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>GRILLETE</b>                      Nº INT: #01-3                      DIAMETRO: 1/2"                      CAPACIDAD: 3 TON.                      MARCA: C.M                      PRECINTO: 7186</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><b>GRILLETE</b>                      Nº INT: #01-4                      DIAMETRO: 1/2"                      CAPACIDAD: 2 TON.                      MARCA: N/A                      PRECINTO: 7195</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/ NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
			FIRMA - ACLARACIÓN	
		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com