



	INFORME DE I.N.D			Nº 17.556
	PORTAVOLQUETE			HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN		
		IV		
PROCEDIMIENTO:	PO-48	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	CAM SRL
			FECHA:	27 / 03 / 2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#321	LUGAR DE INSPECCIÓN:
				BASE CLIENTE
MARCA:	FORD	MODELO:	1723	DOMINIO:
				AD-616-UE
Nº PARTE:	4142	IDENT Nº:	#321	VIGENCIA:
				12 MESES
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUIPO UTILIZADO				
	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	8/9/2020	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2020	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	8/3/2021	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	8/3/2021	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	8/9/2020	1/8/2028
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CADENA		MEDIDA		
LONGITUD	1,30 MTS	<input type="checkbox"/>		
DIÁMETRO	5/8"	<input type="checkbox"/>		
GRAMPAS U	7/8"	<input type="checkbox"/>		
				
Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1			SI	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	N° 17.556 HOJA 2 de 2
	PORTAVOLQUETE	W.O.

PROCEDIMIENTO:	<input checked="" type="checkbox"/>	PO-48	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	27	03	2026
----------------	-------------------------------------	-------	---	----------	---------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#321	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	------	----------------------	--------------



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO N°	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com