


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.557	
	PORTAVOLQUETE			HOJA 1 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-48 <input checked="" type="checkbox"/>		CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 27 / 03 / 2026		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>		EQUIPO: #301	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		
MARCA: FORD	MODELO: 1723	DOMINIO: AD-281-CS			
Nº PARTE: 4142	IDENT Nº: #301	VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>		Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>		Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>		Humedas <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>		Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
EQUIPO UTILIZADO					
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
YUGO	0586	61246	8/9/2020	6/5/2030	
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2020	8/5/2026	
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	
BOBINA AC-DC	1414	61248	8/3/2021	21/5/2026	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	8/3/2021	NO APLICA	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	8/9/2020	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras	X				
Estado de Cadena	X				
Estado de Planchuela	X				
Estado de Anclaje	X				
Estado de Grampa	X				
Estado de Soldadura	X				
CADENA		MEDIDA			
LONGITUD	1,30 MTS				
DIÁMETRO	5/4"				
GRAMPAS U	7/8"				
					
Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.557 HOJA 2 de 2 W.O.
	PORTAVOLQUETE	

PROCEDIMIENTO: PO-48 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 27 / 03 / 2026
---	-------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #301	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--	---------------------	--



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com