	INFORME DE I.N.D		Nº 17.559 HOJA 1 de 2	
	PORTAVOLQUETE		CATEGORIA INSPECCIÓN IV	

PROCEDIMIENTO: PO-48 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 27 / 03 / 2026
---	-------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #260	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--	--------------	--

MARCA: FORD	MODELO: 1723	DOMINIO: OUX-191
Nº PARTE: 4142	IDENT Nº: #260	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	8/9/2020	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2020	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	8/3/2021	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	8/3/2021	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	8/9/2020	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




CADENA	MEDIDA
LONGITUD	1,20 MTS
DIÁMETRO	5/8"
GRAMPAS U	7/8"

Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1	SI
--	----


DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US, PM, LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.559 HOJA 2 de 2		
	PORTAVOLQUETE		W.O.		
PROCEDIMIENTO: PO-48 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	27	03	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #260	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com