	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.561</b>
	<b>TRAILER VIVIENDA (LANZA Y OJAL)</b>	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-01</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>CAM SRL</b>	FECHA:	27	03	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	----------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#T.V 02	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>
-----------------------	--------------------------	---------	---------	----------------------	---------------------

MARCA:	TORMECAN	DIAMETRO:	N/A	LONGITUD :	N/A
PARTE N°:	4142	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N° IND:	#02

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de ojal y lanza	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709	NO
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBS: SE DETECTA LANZA DEFORMADA, FISURAS Y OJAL CON DEFORMACION.

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	



CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.561</b> HOJA 2 de 2 W.O.	
	<b>TRAILER VIVIENDA (LANZA Y OJAL)</b>			


PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA: 27 / 03 / 2026
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: T.V #01	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>
--	-----------------	--



<p><b>GRILLETE</b>                  Nº INT: #02-1                  DIAMETRO: 1/2"                  CAPACIDAD: 2 TON.                  MARCA: C.M                  PRECINTO: 7151</p>		
--	--	---

<p><b>GRILLETE</b>                  Nº INT: #02-2                  DIAMETRO: 1/2"                  CAPACIDAD: 2 TON.                  MARCA: C.M                  PRECINTO: 7828</p>		
--	--	---

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/ NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com