


| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 17.567 |
| | PORTAVOLQUETE | HOJA 1 de 2 |
| | | CATEGORIA INSPECCIÓN |
| | | IV |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | PO-48 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | CAM SRL | FECHA: | 28 | 03 | 2026 |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|----|----|------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | 148 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |
|-----------------------|--------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|
| MARCA: | FORD CARGO | MODELO: | 1722 | DOMINIO: | NEB-808 |
| Nº PARTE: | 4144 | IDENT Nº: | #148 | VIGENCIA: | 12 MESES |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 |
| YUGO | 0586 | 61246 | 8/9/2020 | 6/5/2030 |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 8/5/2020 | 8/5/2026 |
| EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 8/3/2021 | 21/5/2026 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | 8/3/2021 | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 8/9/2020 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN


| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|----------------------|------|---------|
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado de Cadena | X | |
| Estado de Planchuela | X | |
| Estado de Anclaje | X | |
| Estado de Grampa | X | |
| Estado de Soldadura | X | |




| CADENA | MEDIDA | |
|-----------|----------|--|
| LONGITUD | 1,30 MTS | |
| DIÁMETRO | 3/4" | |
| GRAMPAS U | 7/8" | |

| | |
|--|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1 | SI |
|--|----|

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

| | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|
|  | INFORME DE I.N.D | Nº 17.567 HOJA 2 de 2 |
| | PORTAVOLQUETE | W.O. |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------|
| PROCEDIMIENTO: | PO-48 | <input checked="" type="checkbox"/> X | CLIENTE: | CAM SRL | FECHA: | 28 / 03 / 2026 |
|----------------|---|---------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | 148 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |
|-----------------------|--------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|



| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com