	INFORME DE I.N.D	Nº 17.576
	ANDAMIOS	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 07 / 04 / 2026
---	---------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	--------------------	--

MARCA: N/A	ESC. CHICA: 1,50 MTS	ESCALERA GRAN.: 3 MTS
PARTE Nº: 4068	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT Nº: #A-01

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Partículas: Seca <input checked="" type="checkbox"/>	Humeda <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	X	
ESTADO DE CUERPO	X	
ESTADO DE ESCALERAS	X	
ESTADO DE BARANDAS	X	
ESTADO DE RUEDAS	X	
ESTADO DE ESTABILIZADORES	X	
ESTADO DE PASARELAS	X	
ESTADO DE DIAGONALES	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709	SI
--	----


DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.576 HOJA 2 de 2		
	ANDAMIOS			W.O.		
PROCEDIMIENTO: PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA:	07	04	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUC GASTÓN Op. NITUS/PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº			
			FIRMA - ACLARACIÓN		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA - ACLARACIÓN			


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.576 HOJA 3 de 3	
	ANDAMIOS			W.O.

PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/> X	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR	FECHA:	07	04	2026
----------------	--------------	---------------------------------------	----------	------------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	---------	-----	----------------------	---------------------------



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º 145. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com